

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPZ /

### **1.Nazwa zamówienia:**

**Wymiana drzwi wejściowych wraz z naświetlami do budynku**

**2. Adres inwestycji :** 41-943 Piekary Śląskie, ul. Ludygi 4,

**2a. Inwestor:** Wspólnota Mieszkaniowa 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ludygi 4,

### **3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /\_Roboty remontowe w zakresie:**

3.1 wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku wraz z naświetlami ( 4 szt / kpl ),

3.2 prace towarzyszące murarsko- tynkarskie w zakresie uzupełnienia tynku po wymianie,

3.3 wywóz i utylizacja starej stolarki wraz z pracami porządkowymi w trakcie i po zakończeniu prac,

3.4 zakres robót rozpatrywać łącznie ze STWiORB, OPZ oraz przedmiarem robót,

### **4. PARAMETRY STOLARKI**

4.1 drzwi dwuskrzydłowe, profilowe / skrzydło wykonane z profili stalowych, 3 zawiasy spawane/skrzydło, zamek zapadkowo- zasuwkowy z wkładką patentową jednoimienną powtarzalną (do uzgodnienia z administratorem) + klucze 50 szt, pochwyty spawane, klamka systemowa, elektrozaczepek, odbój, stopka podporowa, samozamykacz ramienny z blokadą STOP;

4.2 dół- panel stalowy z wypełnieniem płytą OSB;

4.3 góra- szyba bezpieczna 3,3-1 / argon /, k=1,1;

4.4 szpros- na wysokości 1,05 m;

4.5 kolorystyka stolarki drzwiowej: RAL 7016 (Antracyt),

4.6 rodzaj ościeżnicy- wewnętrzna;

**5. UWAGI:** przed przystąpieniem do prac niezbędny jest pomiar montażowy stolarki ( pomiaru dokonano w świetle otworu w zakresie wytycznych do przedmiarowania);

**6.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA;** do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

### **7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

**Foto. 1 Widok ogólny budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.**



**Foto. 1, 2, 3, 4 Widok ogólny istniejących drzwi wejściowych**



**Foto. 1 – kl. schodowa Nr I**



**Foto. 2 – kl. schodowa Nr II**



**Foto. 3 – kl. schodowa Nr III**



**Foto. 4 – kl. schodowa Nr IV**