

**DOKUMENTACJA WYKONANIA REMONTU
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ WSKAZANIEM STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Roboty dekarские- budynek Gminy przy ul. Księdza Gerarda Waculika 20

1.1 NAZWA ZADANIA:

Roboty dekarские w zakresie miejscowych napraw pokrycia dachu i obróbek blacharskich;

2. ADRES INWESTYCJI:

Budynek mieszkalny przy ul. Księdza Gerarda Waculika 20 w Piekarach Śląskich;

2a. INWESTOR


Gmina Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, NIP 498 026 22 99,
w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60,

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zakres robót do wykonania

- 3.1 Demontaż istniejących nieszczelnych obróbek blacharskich kominów oraz murów ogniowych;
- 3.2 wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7 mm w kolorystyce brązu;
- 3.3 wykonanie nowych obróbek kominów oraz murów ogniowych z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr 5,4
- 3.5 naprawa tynków wraz z wyrównaniem uskoków na murach ogniowych;
- 3.5 roboty porządkowe związane z realizacją zadania – w zakresie wywozu koszt wysypiska;
- 3.6 całość zakresu robót rozpatrywać łącznie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem jako załącznikami do postępowania;

4. DOKUMENTACJA JAKO ZAŁĄCZNIK DO OPZ

Fot. 1. Plan sytuacyjny: Działka nr; 247101_1.0002.AR_3-8.662/64



Fot. 2 Widok ogólny dachu wraz z kominami i miejscami uszkodzeń obróbek oraz pokrycia



Fot. 2 Widok ogólny dachu wraz z kominami i miejscami uszkodzeń oraz nieszczelności obróbek



Fot. 5 Widok fragmentu muru ogniowego z uszkodzeniami obróbek blacharskich



Fot. 5a Widok fragmentu muru ogniowego z uszkodzeniami oraz nieszczelnościami obróbek blacharskich



Opracował: I. Czyż

Piekary Śląskie, 25.02.2025

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robót konstrukcyjno-budowlanych
Ireneusz Czyż